

Комитет по образованию
Администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»

УТВЕРЖДАЮ
от 12.09.2020 № 200-ОД

Директор МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО № 4»

К.Е. Белов

«12» сентября 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта здание школьного отделения Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».

1.2. Адрес объекта 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 18604,7 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23999,9 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (К, О, Г, У).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1175 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус 668 и 668А от метро Девяткино – бульвар Менделеева – улица Шувалова – остановка на улице Графская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: По мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по всем этажам;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «09» сентября 2020 г.

3. Решения Комиссии _____ от " __ " _____ 20__ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО № 4»
Белов К.Е.

«09» сентября 2020 г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школьного отделение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».
- 1.2. Адрес объекта 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 18604,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23999,9 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (К, О, Г, У).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1175 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус 668 и 668А от метро Девяткино – бульвар Менделеева – улица Шувалова – остановка на улице Графская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м.

3.2.2. время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ
«Муринский ЦО № 4»
Белов К.Е.
«09» сентября 2020 г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание школьного отделение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».
- 1.2. Адрес объекта: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 18604,7 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 23999,9 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: общеобразовательная учреждение.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус 668 и 668А от метро Девяткино – бульвар Менделеева – улица Шувалова – остановка на улице Графская.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
-------	-------------------------------------	---

		(форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР,

		Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере поступления финансовых средств.

В рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по всем этажам;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здание на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
Директор
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
(должность) К.Е. Белов
(Ф.И.О.) 
(подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора
по АХР
(должность) Т.Д. Яковийчук
(Ф.И.О.) 
(подпись)

Заместитель директора
по безопасности
(должность) И.В. Евтишенков
(Ф.И.О.) 
(подпись)

Заместитель директора
по безопасности
(должность) О.Г. Виноградов
(Ф.И.О.) 
(подпись)

Заместитель директора
по ВР
(должность) Д.Ю. Федоров
(Ф.И.О.) 
(подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

(должность) _____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _____ 2020 г. (протокол №__)
Комиссией (название).

Приложение 1
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
 От «09» сентября 2020 г.



1 Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально* планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	- Отсутствие элементов информации об объекте для инвалидов с нарушением зрения; - Отсутствие Тактильно-контрастных указателей до доступного входа	ДЧ-И (С)	- Оборудовать вход элементами информации об объекте - Установить тактильно-контрастные указатели до доступного входа	ТР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Отсутствуют тактильно направляющие разметки	ДЧ-И (С)	- Установить тактильно направляющие разметки	ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, Организация альтернативно формы

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
 От «09» сентября 2020 г.



**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие Элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-отсутствует тактильная предупреждающая разметка	ДЧ-И (С)	Приобрести и установить тактильную информацию перед дверью	ТР, Орг.

2.5	Тамбур	есть	-	-	-отсутствует тактильная предупреждающая разметка	ДЧ-И (С)	-Приобрести и установить предупреждающую разметку перед дверью по ширине проема	ТР, Орг.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)†к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, Организация альтернативно формы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	- Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед препятствиями	ДЧ-И (С)	- установить тактильно-контрастные предупреждающие знаки	ТР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	- Поручни установлены только с одной стороны - Отсутствуют рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил - Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед лестницей	ДЧ-И (О, С)	- Установить 2 поручни - Разместить сведения на поручне об уровне этажа и окончании перил - Установить тактильно-контрастные предупреждающие знаки	ТР, ТСП, Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	- Отсутствует цифровой информации о номере этажа напротив выхода	ДП-В	- Установить напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа контрастное по	ТР, Орг.

							отношению к фону стены	
3.5	Дверь	есть	-	-	- Отсутствуют информационные рельефные таблички к помещению	ДЧ-И (С)	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью или установить «говорящую» табличку	ТР, Орг.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
-	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (П)
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
 От «09» сентября 2020 г.



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	- Отсутствие дублирования информационных рельефных обозначений помещений; - Отсутствие контрастной и рифленой поверхности перед дверью	ДЧ-И (С)	- Установить табличку дублирование рельефными знаками; - Нанести контрастную и рифленую поверхность за перед дверью	ТР, ТСР, Орг.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)			ТР, индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
 От «09» сентября 2020 г.



I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая комната	есть	-	-	Не адаптированы для инвалидов	ДП-В	Установить душевые кабины для инвалидов	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	-	КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
 К Акту обследования ОСИ
 К паспорту доступности ОСИ
 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»
 От «09» сентября 2020 г.



I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя
 общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская
 область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	-	- Отсутствие специального оборудования для лиц с дефектами слуха	ДЧ-И (Г)	- Приобрести оргтехнику	ТСР, Орг
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	- Отсутствуют обозначения помещений рельефными знаками - отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед кабинетом - Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях - Отсутствие мнемосхем для посетителей с нарушением зрения	ДЧ-И(С)	- Установить тактильные средства для восприятия инвалидами	ТР, Орг

	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
--	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4Л Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К, О, Г, У)	-	-	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____