

Комитет по образованию  
Администрации муниципального образования  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
**Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение**  
**«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»**

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ  
от 12.09.2020 № 200-ОД  
Директор МОБУ «СОШ  
«Муринский ЦО № 4»  
\_\_\_\_\_ К.Е. Белов

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4»  
Дошкольное отделение № 7

2020 г.

## **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание школьного отделения Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».
- 1.2. Адрес объекта 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- в жилом 19-ти этажном доме, 2 этажа, 1646,3 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2563 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (К, О, Г, У).
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## **3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус 668 от метро Девяткино – бульвар, Менделеева – улица, Шувалова – остановка на улице Шувалова, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: По мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана. (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по всем этажам;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «09» сентября 2020 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ «СОШ  
«Муринский ЦО № 4»  
Белов К.Е.  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Анкета  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
к паспорту доступности МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»  
Дошкольное отделение № 7

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта здание школьного отделение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».

1.2. Адрес объекта 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- в жилом 19 доме, 2 этажа, 1646,3 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2563 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 188641, Ленинградская область, г. Всеволожск, 1-я Линия, дом 38.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление образовательных услуг.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: (К, О, Г, У).

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 100 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобус 668 от метро Девяткино – бульвар Менделеева – улица Шувалова – остановка на улице Шувалова .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У))
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

#### 4. Управленческие решения

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

---

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ «СОШ  
«Муринский ЦО № 4»  
Белов К.Е.  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси  
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»  
Дошкольное отделение № 7

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: здание школьного отделение Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4».

1.2. Адрес объекта: 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- в жилом 19 доме, 2 этажа, 1646,3 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2563 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2021, 2022, 2023, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4» (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Графская, дом 13

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: общеобразовательная учреждение.

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Автобус 668, от метро Девяткино – бульвар Менделеева – улица Шувалова – остановка на улице Шувалова.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---



1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиеническое помещения	ДЧ-В
6	Система информации связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К, О, Г, У)

## 4. Управленческие решения

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, Организация альтернативно формы
2	Вход (входы) в здание	ТР, Организация альтернативно формы
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Организация альтернативно формы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП, Организация альтернативно формы
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП,

		Организация альтернативно формы
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы
8	Все зоны и участки	ТР, КР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере поступления финансовых средств.

В рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по всем этажам;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здание на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы

Директор

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»  
(должность)

К.Е. Белов  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора

по АХР

(должность)

Т.Д. Яковийчук  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель директора

по безопасности

(должность)

И.В. Евтишенков  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель директора

по безопасности

(должность)

О.Г. Виноградов  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель директора

по ВР

(должность)

Д.Ю. Федоров  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г. (протокол №\_\_)  
Комиссией (название).

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.  
 (наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально* планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	- Отсутствие элементов информации об объекте для инвалидов с нарушением зрения; - Отсутствие Тактильно-контрастных указателей до доступного входа	ДЧ-И (С)	- Оборудовать вход элементами информации об объекте - Установить тактильно-контрастные указатели до доступного входа	ТР, Орг.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Отсутствуют тактильно направляющие разметки	ДЧ-И (С)	- Установить тактильно направляющие разметки	ТР, Орг.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, Организация альтернативно формы

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие Элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	-отсутствует тактильная предупреждающая разметка	ДЧ-И (С)	Приобрести и установить тактильную информацию перед дверью	ТР, Орг.

2.5	Тамбур	есть	-	-	-отсутствует тактильная предупреждающая разметка	ДЧ-И (С)	-Приобрести и установить предупреждающую разметку перед дверью по ширине проема	ТР, Орг.
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)†к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, Организация альтернативно формы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да	Содержание	Вид ы рабо т
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	- Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед препятствиями	ДЧ-И (С)	- установить тактильно-контрастные предупреждающие знаки	ТР, Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	- Поручни установлены только с одной стороны - Отсутствуют рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил - Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед лестницей	ДЧ-И (О, С)	- Установить 2 поручни - Разместить сведения на поручне об уровне этажа и окончании перил - Установить тактильно-контрастные предупреждающие знаки	ТР, ТСП, Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	- Отсутствует цифровой информации о номере этажа напротив выхода	ДП-В	- Установить напротив выхода из лифтов на высоте 1,5 м должно быть цифровое обозначение этажа контрастное по	ТР, Орг.



							отношению к фону стены	
3.5	Дверь	есть	-	-	- Отсутствуют информационные рельефные таблички к помещению	ДЧ-И (С)	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью или установить «говорящую» табличку	ТР, Орг.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
-	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	-	-	ТР, индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.  
 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	- Отсутствие дублирования информационных рельефных обозначений помещений; - Отсутствие контрастной и рифленой поверхности перед дверью	ДЧ-И (С)	- Установить табличку дублирование рельефными знаками; - Нанести контрастную и рифленую поверхность за перед дверью	ТР, ТСП, Орг.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)			ТР, индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К,О , С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая комната	нет	-	-	Не адаптированы для инвалидов	ДП-В	Установить душевые кабины для инвалидов	КР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	-	-	КР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 4», 188678, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, проспект Ручьевский дом 9.

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- Отсутствие специального оборудования для лиц с дефектами слуха	ДЧ-И (Г)	- Приобрести оргтехнику	ТСР, Орг
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- Отсутствуют обозначения помещений рельефными знаками - отсутствует тактильная предупреждающая разметка перед кабинетом - Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях - Отсутствие мнемосхем для посетителей с нарушением зрения	ДЧ-И(С)	- Установить тактильные средства для восприятия инвалидами	ТР, Орг

	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
--	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4Л Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К, О, Г, У)	-	-	ТР, Индивидуальное решение с ТСР, Организация альтернативно формы

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

